

MOTOR AND TRANSFORMER REWINDING

मोटर और ट्रांसफॉर्मर रिवाइंडिंग

(Theory)
(602/702)

Time : 1½ Hours]

[Maximum Marks : 30

समय : 1½ घण्टे]

[पूर्णांक : 30

Note : Attempt all questions.

निर्देश : सभी प्रश्नों के उत्तर दें।

PART-A

भाग-अ

Note : (i) Answer the following questions in 30 to 40 words each.

निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के उत्तर **30** से **40** शब्दों में लिखें।

(ii) Each question carries 2 marks.
प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है।

1. Name the types of transformer as per core. Also state why core is laminated.

कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर के प्रकारों को नामांकित करें तथा बताएँ कोर को लेमिनेटिड क्यों बनाते हैं।

2. Describe the functions of conservator and breather in power transformer.

पावर ट्रांसफॉर्मर में कन्जरवेटर और ब्रीदर के कार्यों का वर्णन करें।

3. Write the procedure for rewinding a single-phase step-down center-tapped transformer.

एक सिंगल फेज स्टेप-डाउन सेंटर-टैप्ड ट्रांसफॉर्मर को रिवाइंड करने की विधि लिखें।

4. Distinguish between series-field winding and shunt-field winding of a DC machine.

एक डी० सी० मशीन के सीरीज़-फील्ड वाइंडिंग तथा शॉट-फील्ड वाइंडिंग में अन्तर स्पष्ट करें।

Or/ अथवा

State Faraday's law of electromagnetic induction.

फैराडे के इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को लिखें।

5. Differentiate between lap and wave winding of a DC armature.

एक डी० सी० आर्मेचर की लैप तथा वेव वाइंडिंग में अन्तर स्पष्ट करें।

PART-B

भाग-ब

Note : (i) Complete the following sentences.
निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें।

(ii) Each question carries $\frac{1}{2}$ mark.
प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का है।

13. The main reason of deterioration of insulation is —— in transformer oil.

इन्सुलेशन खराब होने का मुख्य कारण ट्रांसफॉर्मर ऑयल में —— है।

14. The sleeve is used to insulate the winding ——.

वाइंडिंग के —— को इन्सुलेट करने के लिए स्लीव का प्रयोग किया जाता है।

15. The brushes of electric machine are made from ——.

इलैक्ट्रिक मशीन के ब्रश —— से बनाए जाते हैं।

16. In case of direct coupling of motor with pump —— should be used.

मोटर को पम्प से सीधा जोड़ने के लिए —— का प्रयोग करना चाहिए।

17. The direction of rotation of repulsion motor can be changed by putting the carbon brushes at —— from its original position.

जब कार्बन ब्रशों को वास्तविक स्थिति से —— पर बदला जाता है, तो रिप्ल्शन मोटर की चाल बदल जाती है।

18. The earth electrode should not have resistance more than —— ohms.

अर्थ इलैक्ट्रोड की रेजिस्टेंस —— ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

PART-C

भाग-स

Note : (i) Write the appropriate alternative.

सही उत्तर का चुनाव करें।

(ii) Each question carries $\frac{1}{2}$ mark.
प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का है।

19. The insulation between commutator segment is of

- | | |
|-----------|--------------|
| (A) fiber | (B) Bakelite |
| (C) mica | (D) asbestos |

कम्प्यूटर सेमेन्ट के बीच में लगा इन्सुलेटर होता है

- | | |
|--------------|------------------|
| (A) फाइबर का | (B) बैकलाइट का |
| (C) माइका का | (D) एस्बेस्टस का |

20. The protective device used in the starter to protect the motor from excessive current is

- | |
|-----------------------------|
| (A) no voltage release coil |
| (B) overload release coil |
| (C) contractors |
| (D) None of these |

मोटर को अधिक करंट से बचाने के लिए स्टार्टर में प्रयोग होने वाला बचाव उपकरण है

- | |
|-----------------------------|
| (A) नो-वोल्टेज रिलीज़ कॉयल |
| (B) ओवर-लोड रिलीज़ कॉयल |
| (C) कॉन्ट्रैक्टर्स |
| (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |

21. In a single-phase induction motor, starting winding is disconnected by

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (A) intermediate switch | (B) tumbler switch |
| (C) centrifugal switch | (D) DPIC main switch |

एक सिंगल-फेज इन्डक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग को काटा जाता है

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (A) इन्टरमीडियेट स्विच द्वारा | (B) टम्बलर स्विच द्वारा |
| (C) सेन्ट्रीफ्यूल स्विच द्वारा | (D) डी० पी० आइ० सी० मेन स्विच द्वारा |

22. Pump is —— machine.

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) mechanical | (B) electrical |
| (C) hydraulic | (D) thermal |

पम्प एक —— मशीन है

- | | |
|----------------|-----------------|
| (A) मैकेनिकल | (B) इलैक्ट्रिकल |
| (C) हाइड्रॉलिक | (D) थर्मल |

23. The device through which current is given to DC armature winding is

- | | |
|----------------|-----------|
| (A) rocker | (B) shaft |
| (C) commutator | (D) pole |

किस उपकरण द्वारा डी० सी० आर्मेचर को करंट दिया जाता है?

- | | |
|---------------|-----------|
| (A) रॉकर | (B) शाफ्ट |
| (C) कम्यूटेटर | (D) पोल |

24. The power in a 3-phase Delta connection is

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) $\sqrt{3} V_2 I_{Ph} \cos$ | (B) $\sqrt{3} V_{Ph} I_2 \cos$ |
| (C) $\sqrt{3} V_2 I_2 \cos$ | (D) None of these |

3-फेज डेल्टा कनेक्शन में पावर होती है

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) $\sqrt{3} V_2 I_{Ph} \cos$ | (B) $\sqrt{3} V_{Ph} I_2 \cos$ |
| (C) $\sqrt{3} V_2 I_2 \cos$ | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |

★ ★ ★